

VEDLIKEHOLD - MALING INNENDIG OG UTVENDIG - VENTILASJON

JABO



Bildet viser en JABO Flex 15

VENTILASJON: Ventilert/luker må monteres for å forhindre at fuktighets- og muggproblemer oppstår i hytter og boder. Ventilasjon sørger også for at bevegelse i treverket avtar. Monter en ventil/luke i hver ende. Gjelder alle hytter/boder og lekehus. For isolerte konstruksjoner, er ekstra ventilasjon i det isolerte rommet nødvendig.

MALINGSBEHANDLING: For at hytte/bod/lekestue skal oppfylle dine forventninger kreves omsorgsfullt vedlikehold. I utgangspunktet **MÅ** våre produkter males direkte i forbindelse med montering og **MÅ** deretter vedlikeholdes jevnlig. Vi anbefaler også at du rådfører deg hos en fargehandel for best resultat.

HUSK:

- Mal kun på tørt treverk.
- Maling gjøres umiddelbart etter montering.
- Innsiden skal også behandles (f.eks. med Alcros System impregneringsolje tre, fargeløs).
- Mal bunnramme, bjelkelag, endetre, hjørnekasse, vindskibord, forkantbord, foringer, dør, vindu - med andre ord, - alle sagede endeflater er spesielt viktig å impregnere med olje. (I tilfelle av uisolerte bjelker, skal også bjelker behandles)
- Ikke glem å behandle alle seks dørsidene og rammen.
- Grunning av hytta må skje innen to uker etter montering.
- Dekkende maling skal utføres innen en måned etter grunning.
- Ved lasering: Mal med fargeløs lasur etter impregnering med grunnolje. Lasér deretter med pigmentert lasyr innen en måned.
- Ved latexfuging må overflaten først grunnes.
- Malte overflater skal rengjøres 1 gang pr. år med mild fasadevask.

OBS!

- Ved uisolert gulv må undersiden av sponplaten/gulvplaten behandles med trebeskyttelse før montering. Rådfør deg med en fargehandel.
- Gulvplatene er bare et underlagsgulv. Det kan forekomme kvister, sprekker osv.
- Kontroller hvert år at malingen på endeveden og fasaden er intakt. Skrap, grunne og mal om nødvendig.
- Bruk kun malingsprodukter av høy kvalitet for lang holdbarhet.
- Ved sprekkdannelse i treverket: Foreta grunning, fuging med latex og deretter to strøk med maling.
- Sollys bryter ned treverket, pigmentert lasur er å foretrekke fremfor upigmentert.
- Ved isolering skal panelet behandles/males før montering for å unngå at panelene tørker fra hverandre. Treverket skal også være tørt og akklimatisert.
- Vær oppmerksom på at det er fuktighet som påvirker produktet mest. Vi anbefaler derfor å ha kontroll på ventilasjon og fuktighet, slik at det ikke forårsaker verken mugg eller ekstrem uttørking.
- Hytter skal **IKKE** behandles med jernvitriol. Vi anbefaler **IKKE** at hytter og dører blir malt med svart maling når overflatene da vil ta opp så mye varme at treverket tørker ut og beveger seg mye. Hvis du likevel har malt med svart maling eller behandlet med jernvitriol gjelder **IKKE** garantien.